



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Республике Коми**

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, тел., факс: 28-59-34, e-mail: gurk@gukomi.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**ОНДиПР Сыктывдинского района УНДиПР ГУ МЧС России по РК**

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

168220, РК, Сыктывдинский район, с. Вьльгорт, ул. Шоссейная, д. 52, тел. 8(82130)7-12-02 ogpn\_syktyvudin@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

с. Вьльгорт  
(место составления акта)

« 29 » сентября 20 20 года.  
(дата составления акта)

15 час. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ  
по результатам рассмотрения заявления  
№ 113**

Чередов Юрий Александрович, заместитель главного государственного инспектора Сыктывдинского района по пожарному надзору  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование, рассматривавшего заявление)

в период:

с 12 час. 00 мин. « 28 » сентября 20 20 г.  
по 15 час. 00 мин. « 29 » сентября 20 20 г.

проведено обследование документов, объекта защиты заинтересованного лица на территории, в зданиях и сооружениях:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Часовская СОШ»

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу:

168217, РК, Сыктывдинский район, с. Часово, ул. Береговая, д. 18/1 (здание средней общеобразовательной школы, общей площадью 1546,3 кв.м)

при обследовании совместно с:

Кармановой Еленой Ивановной, директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Часовская СОШ»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя заинтересованного лица, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

Здание школы МБОУ «Часовская СОШ» здание выполнено из массивных стеновых панелей, 1-этажное, III степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С1, отопление центрально-водяное, электрофицировано, кровля двускатная (металлочерепица). Здание условно разделено на три части:

-спортзал, в осях "1-2", размерами 18х12м; Высота спортзала 6,0м;

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999

-школа, в осях "3-15", "Е-Л", размерами 77,2х26м. Высота этажа 3,6м.

-пищевой блок, в осях "13-15", "А-Д", размерами 19х12м. Высота этажа - 3,0м.

С первого этажа имеется 8 эвакуационных выходов непосредственно наружу. В здании внутренний противопожарный водопровод отсутствует. Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности. Помещения школы оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения людей о пожаре 2-го типа. Сигнал системы пожарной сигнализации выведен на пульт подразделения пожарной охраны. По функциональной пожарной опасности относится к классу Ф 4.1. со встроенными помещениями Ф 3.2. Обращаются твердые горючие материалы, источники возможного загорания от электропричин.

(функциональное назначение объекта защиты (зданий и помещений, расположенных на территории объекта защиты), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности, приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	2	3
	нет	

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:  
Карманова Е.И.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

« 29 » сентября 20 20 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Карманова Е.И.

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

Вывод по результатам обследования:

В ходе обследования здания школы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Часовская средняя общеобразовательная школа», расположенной по адресу: 168217, РК, Сыктывдинский район, с. Часово, ул. Береговая, д. 18/1, общей площадью 1546,3 кв.м) нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

« 29 » сентября 20 20 г.

Обследование проводил:

Заместитель начальника ОНДиПР Сыктывдинского района  
УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Коми  
Чередов Ю.А.

(должность, фамилия, государственного инспектора по пожарному надзору)

« 29 » сентября 20 20 г.

\* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999

